

Prace przy budowie sali gimnastycznej w Żurowej zostały wznowione



Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tarnowie wydał pozytywną decyzję umożliwiającą kontynuowanie robót budowlanych, po mającej miejsce 29. stycznia br. katastrofie budowlanej w Żurowej i zawaleniu się stropu w trakcie wylewania betonu.

Przeprowadzona przez Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tarnowie ekspertyza wykazała, że spadające elementy zawalonego dachu nie naruszyły części konstrukcyjnej. W efekcie kontroli ustalono, że Gmina Szerzyny realizuje inwestycję w oparciu o prawomocne pozwolenie na budowę. Prace są realizowane zgodnie z projektem budowlanym, który został sporządzony prawidłowo.

PINB w Tarnowie wydając decyzję nie nałożył na Gminę Szerzyny żadnych dodatkowych obowiązków związanych z koniecznością usunięcia nieprawidłowości. Warto nadmienić, że firma deklaruje, że mimo 3-miesięcznej przerwy jest w stanie ukończyć salę w pierwotnym terminie – do końca stycznia 2022 roku.

Wyjaśnieniem okoliczności i ustaleniem przyczyn katastrofy budowlanej zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Tarnowie. Postępowanie wciąż trwa.